

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»

188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19 а

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2017 год



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ «СРЦН «Мечта»
А.О. Иванова
«___» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»
- 1.2. Адрес объекта: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: _____ этажа, _____ кв.м
 - часть здания: 2 этажа, 909,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11558 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017-2018,
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» (МУ «СРЦН «Мечта»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188561, Ленинградская область г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет социальной защиты населения Сланцевского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Сланцы, пер. Трестовский д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 42 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 1, 2, 4, 8, 10 до остановки «Улица Ленина (магазин №47)»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 460 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, К), ДУ-И (С),
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О, К) ДУ-И (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (Г, У, О, К),

транспорта)	ВНД-И (С)
-------------	-----------

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а также использование технических средств адаптации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, а также установка нормативных поручней вдоль марша пандуса.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (пандусу), снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории. Установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функции.

Вход (входы) в здание:

установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001) (фото5,11); установить недостающие поручни вдоль марша пандуса (придерживаться п. 4.1.14-16. СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить навес; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках), при необходимости установить доводчики на внутренних дверях (прим.: раздевалки, игровой зал, зал ЛФК, туалеты), организовать получение услуг предоставляемых на объекте на уровне первого этажа (самостоятельного передвижения); при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура). При необходимости установить аналогичные информационные системы в других зонах обслуживания; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); установить опорные поручни в зале ЛФК.

Санитарно-гигиенические помещения:

установить поручни у раковины, кнопку экстренной помощи, поворотное зеркало, крючки для костылей и тростей.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	организационные мероприятия,

	транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» января 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № 3 от «26» января 2017 г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «СРЦН «Мечта»

А.О. Иванова

20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»
- 1.2. Адрес объекта: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: ____ этажа, ____ кв.м
 - часть здания: 2 этажа, 909,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11558 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: ____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017-2018,
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» (МУ «СРЦН «Мечта»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188561, Ленинградская область г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет социальной защиты населения Сланцевского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Сланцы, пер. Трестовский д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 42 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 1,2,4,8,10 до остановки «Улица Ленина (магазин №47)»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 460 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, К), ДУ-И (С),
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О, К) ДУ-И (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>
---	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*


УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ «СРЦН «Мечта»
А.О. Иванова
« 20 » г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3**

Ленинградская область

«26» января 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»
- 1.2. Адрес объекта: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: этажа, кв.м
 - часть здания: 2 этажа, 909,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11558 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017-2018,
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» (МУ «СРЦН «Мечта»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188561, Ленинградская область г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 1,2,4,8,10 до остановки «Улица Ленина (магазин №47)»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 460 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7-9 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, К), ДУ-И (С),
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О, К) ДУ-И (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики

различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а также использование технических средств адаптации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, а также установка нормативных поручней вдоль марша пандуса.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (пандусу), снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории. Установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функцию.

Вход (входы) в здание:

установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001) (фото5,11); установить недостающие поручни вдоль марша пандуса (придерживаться п. 4.1.14-16. СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить навес; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках), при необходимости установить доводчики на внутренних дверях (прим.: раздевалки, игровой зал, зал ЛФК, туалеты), организовать получение услуг предоставляемых на объекте на уровне первого этажа (самостоятельного передвижения); при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура). При необходимости установить аналогичные информационные системы в других зонах обслуживания; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); установить опорные поручни в зале ЛФК.

Санитарно-гигиенические помещения:

установить поручни у раковины, кнопку экстренной помощи, поворотное зеркало, крючки для костылей и тростей.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Пэтажные планы, паспорт БТ: на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Иванова А.О.
директор центра
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Члены рабочей группы Генеральный директор Потапов М.П.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Григорьев
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

зам. директора
Уткина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
№___) Комиссией (название). _____



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С, К, О	Установить информацию (продублированную шрифтом Брайля) об ОСИ на входе на территорию обеспечить информационное сопровождение на путях движения.	ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С	- отремонтировать подходы к объекту (пандусу) - снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью -установить тактильную информацию о направлении движения ко входу - обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории. - на прилегающей территории оборудовать 1-2 места отдыха (п. 4.3.1; п.4.3.2 СП 59.13330.2012)	ТР, Орг. ТСР.

1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>		2,3	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017 г.

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный, запасной)**

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 11	Отсутствуют тактильные (контрастные) указатели, выполняющие предупреждающую функцию	С, О	- установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, а так же п. 3.32 СНиП 35-01-2001); -установить предупреждающие тактильные указатели	ТСР. ТР.
2.2	Пандус (наружный)	есть		12, 13		К	-установить нормативные поручни вдоль обеих сторон марша пандуса. (0,9+0,7м) -установить предупреждающие тактильные указатели	ТСР. ТР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6, 14		все	установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) на входе. -установить навес	ТСР. ТР.
2.4	Дверь (входная)	есть		7,8, 10, 15	Доводчик не функционирует Порог более 3 см	К, О, С	- снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5	ТР, ТСР

						секунд. -предусмотреть смотровые панели.	
2.5	Тамбур	есть		9	отсутствие водосборного покрытия (решёток).	все - ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. п. 5.2.8 СП 59.13330.2012 - дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСР, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К),		5-15	Организационные мероприятия, ТР, ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		16, 17, 18	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения -доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности -организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения, а также оказание помощи	Орг, ТСП,

							инвалидам с нарушениями слуха	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19, 20	-отсутствуют нормативные поручни на лестницах	С	установить поручни вдоль марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001)	Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К	- при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник	Орг, ТСП
3.5	Дверь	есть		21, 22, 23		С, К, О	- целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам - при необходимости установить доводчики на	Орг, ТР

							внутренних дверях (прим.: раздевалки, игровой зал, зал ЛФК, туалеты)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, К), ДУ-И (С)</i>		16-23	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт,

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		27,		С,Г,К	-для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.	Орг, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		24,25, 26,28, 29,30		С, Г	- оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в других помещениях.	Орг, ТР, ТСР

							установить опорные поручни в зале ЛФК.	
4.3	Комнаты временного проживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД-И (Г)		24-30	Организационные мероприятия, ТСП.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		31,32, 33		все	-установить кнопку экстренной помощи. -установить мнемосхему санитарно-гигиеническо го помещения -установить опорный поручень рядом с умывальником -установить крючки для костылей и тростей - установить поворотное зеркало	ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		34		все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		35		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г, У, О, К) ДУ-И (С)</i>		31-35	ТР, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «26» января 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МУ «СРЦН «Мечта»
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТСР,
6.2	Акустические средства	нет				С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТСР,
6.3	Тактильные средства	нет				С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТСР,

	ОБЩИЕ требования к зоне					на всех структурно-функ циональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСР, ТР
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциона льной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ВНД</i>			Организационные мероприятия, ТСР, ТР